

Manuale utente portale Apptofix

www.apptofix.com

Versione 2.0

Indice

Introduzione	
Modalità di accesso	
Pagina di ricerca: ricerca standard	
Pagina di ricerca: ricerca libera	
Scheda Caso Risolto	
Pulsanti di Navigazione	
Reset password	
FORM richiesta informazioni	



Introduzione

APPTOFIX è un database di casi risolti ed è destinato alle officine di riparazione che cercano un efficace strumento di ricerca di soluzioni per l'identificazione dei guasti che si presentano su veicoli commerciali ed industriali.

L'accesso è subordinato alla sottoscrizione di un abbonamento. Utilizzare l'apposito Form da compilare per la richiesta di informazioni.

APPTOFIX è ottimizzato per ogni tipo di dispositivo (con sistema operativo Windows, Android o IOS).

and in item ballioner [100	Land Mr. State Mandalandar Land	
-		



Modalità di accesso

Utilizzare il pulsante ACCEDI che si trova in alto a destra o all'interno del menu —



AppToFix è un database di casi risolti ed è destinato alle officine di riparazione che cercano un efficace strumento di ricerca di soluzioni per l'identificazione dei guasti che

Soluzioni per la riparazione dei guasti



Modalità di accesso

Automaticamente si aprirà il FORM di accesso.



Inserisci le credenziali che ti sono state inviate.

Ti consiglio, per sicurezza, una volta verificato che le credenziali sono attive, di effettuare il Logout ed utilizzare la funzione Hai dimenticato la password? per inserire una password che conosci solo tu.



Dopo l'inserimento delle credenziali si accede alla pagina di Ricerca. In questa pagina sarà possibile eseguire la ricerca utilizzando la modalità di Ricerca standard. Tale modalità prevede la selezione di un Veicolo (Marca, Serie, Modello e Tipo motore)

< Homepage					e+
Marca: Iveco, MAN, Setra, ecc	F u d n	Ricerca una Scheda Soluzione Utilizza il campo sottostante per una ricerca semplifica dell'errore o altri parametri come marca e motore. Alter relativi Filtri.	ita, inserendo una descrizione del problema, il mativamente utilizza la ricerca avanzata applic	codice vando i	Tasto di avvio ricerca
Serie: Actros MY12, TGA, ecc	A	INSERISCI II CODICE GUASTO, MAICA O AILTO APPLICA FILTRI DI RICERCA AVANZATA Seleziona la Marca		~	
Modello: 1831, 2.3 Multijet, ecc		Seleziona serie Seleziona modello Seleziona motore		* * *	
Motore: OM502, D13K, ecc	T [S [TIPO IMPIANTO Seleziona impianto SIGLA IMPIANTO Seleziona sigla impianto ~	CODICE GUASTO Seleziona codici	~	



Soluzione per la riparazione dei guasti

Hai bisogno di assistenza?

Oltre alla compilazione dei campi di scelta del veicolo è possibile utilizzare delle ulteriori chiavi di ricerca (TIPO IMPIANTO, SIGLA IMPIANTO e CODICE GUASTO) per ridurre la lista dei risultati.

< Homepage				64
?	Ricerca una Scheda Soluzione Utilizza il campo sottostante per una ricerca semplifici dell'errore o altri parametri come marca e motore, Alte relativi Filtri, Inserisci il codice guasto, Marca o altro APPLICA FILTRI DI RICERCA AVANZATA	ata, inserendo una descrizione del problema, il codice rnativamente utilizza la ricerca avanzata applicando i CERCA		
Tino Impianto: Sistema	Seleziona la Marca	~		
TIPO III pianto. Sistema	Seleziona serie	~		Sigia impianto: INS, EDC,
frenante, Iniezione	Seleziona modello	~		FFR, ecc
diesel, ecc	Seleziona motore	~	l	
				Ocdice success DOFCZ
	Seleziona impianto	~		Codice guasto: P2563,
				0x21, 03019, ecc
			l	
DESIGNED BY ALGORITMA SRL			Hai bisogno di assistenza? «up	port@apptofix.com



L'elenco dei codici guasto si abilita solo dopo aver selezionato almeno la Marca del veicolo, il Tipo impianto o la Sigla impianto.

	\int	

Ricerca una Scheda Soluzione

Utilizza il campo sottostante per una ricerca semplificata, inserendo una descrizione del problema, il codice dell'errore o altri parametri come marca e motore. Alternativamente utilizza la ricerca avanzata applicando i relativi Filtri.

Inserisci il codice guasto, Marca o altro		CERCA
Seleziona la Marca		~
Seleziona serie		~
Seleziona modello		~
Seleziona motore		~
TIPO IMPIANTO		
Seleziona impianto		~
SIGLA IMPIANTO	CODICE GUASTO	
Seleziona sigla impianto 🗸 🗸	Seleziona codici	~





Successivamente viene visualizzata la lista di schede associate ai criteri di ricerca applicati.

< Torna indietro							0
\bigcirc Visualizzazione Ri	isultati di Ricerca				Inserisci il codice guas	to, Marca o altro	
Iveco	×v	Stralis MY13 Euro 6 😣	××	Hi-Way 190542 🔕	X Y	Cursor 11(E3B)	X ¥
Seleziona impianto	~	Seleziona sigla impianto	~	Seleziona codici	~		
Filtri applicati							
Marca Iveco Serie: Stralis MY13 Euro 6	Motore: Cursor 11 (F3G) Modello: Hi-Way 19084	2					APPLICA FILTRI
ELEVATA QUANTITÀ DI ACQUA NEI SERBA	ATOI	SPIA SOSPENSIONI ACCESA, AUTOLIVEL	LAMENTO NON DISPONIBILE	SOSTITUZIONE CENTRALINA TELAIO AN	ITERIORE FFC	SOSTITUZIONE CENTRALINA TELAIO PO	INTERIORE RFC
Marca	Serie	Marca	Serie	Marca	Serie	Marca	Serie
lveco	Stralis MY13 Euro 6	lveco	Stralis MY13 Euro 6	lveco	Stralis MY13 Euro 6	lveco	Stralis MY13 Euro 6
Motore	Modello	Motore	Modello	Motore	Modello	Motore	Modello Hi Way 100271 Hi Way 6 60255 tutti
Tino Impianto	Codice Guasto		Codice Buasto	Tipo Impianto	Codice Guasto	Tino Impianto	Codice Guasto
Impianto pneumatico		Sospensioni pneumatiche	0x42F27, 0x42F28, 0x27 FMI2, 0x28 FMI2,	Impianto Elettrico		Impianto Elettrico	
			27-02, 28-02, 39-02, 40-02				
]		Ĩ		Ĩ		
PROBLEMI AL CAMBIO EUROTRONIC 2		CAMBIO EUROTRONIC 2 BLOCCATO		CAMBIO EUROTRONIC 2 (ASTRONIC) A V	DLTE NON CAMBIA	CAMBIO ASTRONIC RIMANE IN FOLLE DO	DPO UNA DISCESA
Marca	Serie	Marca	Serie	Marca	Serie	Marca	Serie
lveco	Stralis MY13 Euro 6	lveco	Stralis MY13 Euro 6	lveco	Stralis MY13 Euro 6	lveco	Stralis MY13 Euro 6
Motore Cursor 11 (F3G) Cursor 9 (F2C) tutti	Modello Hi-Way 190531 Hi-Way 440556 tutti	Motore Cursor 11 (E3G) Cursor 9 (E2C) tutti	Modello Hi-Way 190S31 Hi-Way 440S56 tutti	Motore Cursor 11 (E3G) Cursor 9 (E2C) tutti	Modello Hi-Way 190S31 Hi-Way 640S56 tutti	Motore Cursor 11 (E3G) Cursor 9 (E2C) tutti	Modello Hi-Way 190531 Hi-Way 440556 totti
Tino Impianto	Codice Guasto	Tino Impianto	Codice Buasto	Tino Impianto	Codice Guasto	Tino Impianto	Codice Guasto
Trasmissione	6C, 108	Trasmissione	76, 118, 6C, 108, 95, 149, 9A, 154, B2, 178	Trasmissione	75, 117, 95, 149, 97, 151, 9A, 154, 9B, 155	Trasmissione	93, 147, 9A, 154, 9B, 155
SPIA BM ACCESA		SOSTITUZIONE CBU					
Marca	Serie	Marca	Serie				
lveco	Stralis MY02 Euro 3Stralis MY13 Euro 6,	lveco	Stralis MY02 Euro 3Stralis MY13 Euro 6,				
	tutti		tutti				



Applicando un ulteriore filtro (Tipo impianto o Sigla impianto e Codice guasto) si riduce il numero di risultati.

< Torna indietro							GÞ
\bigcirc Visualizzazione R	isultati di Ricerca				Inserisci il codice guasto,	Marca o altro	
盡 FILTRI DI RICERCA AVANZATA Iveco Trasmissione	ו ו	Strelis MY13 Euro 8 🔕 ETC	× • ו	Hi-Way 190542 🕲	× • × •	Cursor 11(F36) 🕲	× ~
Filtri applicati Marca Iveco Serie: Stralis MY13 Euro 6	Motore: Cursor 11(F36) Modello: Hi-Way 19054	2 Codici errore: 75					APPLICA FILTRI
CAMBIO EUROTRONIC 2 (ASTRONIC) A V Marca Iveco Motore Cursor 11 (F36)Cursor 9 (F2C), <u>tutti</u> Tipo Impianto Tresmissione	OLTE NON CAMBIA Serie Stralis MY13 Euro 6 Modello Hi-Way 190531Hi-Way 440556, <u>juiti</u> Codice Guasto 75, 117, 95, 149, 97, 151, 9A, 154, 9B, 155	MALFUNZIONAMENTO DEL CAMBIO Marca Iveco Motore Cursor 10 (F3A)Cursor 9 (F2C), <u>iuiti</u> Tipo Impianto Trasmissione	Serie Stralis MYO2 Euro 3Trakker MY13 Euro 6, <u>tutti</u> Modello 180724Hi-Way 440856, <u>tutti</u> Codice Guasto 75, 117	In quest guasto riduce la	to esempio, come chia i lista di risul	, l'inserimento ve di ricerca Itati a 2 Casi Ri	o del codic a aggiuntiv isolti
				Elementi ner nanina - Elementi da 1 a 2 di 2			



Nella pagina di Visualizzazione Risultati di Ricerca si può cambiare veicolo semplicemente cancellando i campi compilati 🗞 e operando una nuova selezione

\bigcirc Visualizzazione	Risultati di Ricerca				Inserisci il codice guasto, Marca o altro	
善 FILTRI DI RICERCA AVANZATA						Tasto di avvio
Haldex		× v Seleziona serie	~	Seleziona modello	 Seleziona motore 	nuova ricerca
۹		Seleziona sigla impianto	~	Seleziona codici	~	
Knorr Bremse						
Marcopolo		1				
Mercedes Benz						
Mitsubishi FUSO		.			APPLICA	FILTRI
ERRORE ECU EEPROM ERROR		L'ASSE SOLLEVABILE SI ALZA E ABB	ASSA IN MARCIA	ERRORE		
Marca	Serie	Marca	Serie		vari campi di ricerca è nossi	hile utilizzando
Motore	LB+ Modello	Motore	EB+ Modello	Motore	van earripi ar neerea e pessi	
[-]	Generazione 1	[-]	Generazione 3		annaaiti manu a tandina	adazionara un
Tipo Impianto Impianto frenante elettronico	Codice Guasto ECU EE ERR	Tipo Impianto Impianto frenante elettronico	Codice Guasto S1A OUTPUT, S2B OUTPUT, PWR ISO7638, PWR LO VOLT, HCB B+	Impianto 911	appositi menu a tenuna,	
					wo veicolo (Marca Serie	Modello e Tino
ERRORE PORTA AUSILIARIA AUX2		ERRORE ACCELEROMETRO				
ERRORE PORTA AUSILIARIA AUX2	Serie	ERRORE ACCELEROMETRO	Serie	FILE DI C		
ERRORE PORTA AUSILIARIA AUX2 Marca Holdex	Serie EB+	ERRORE ACCELEROMETRO Marca Heldex	Serie EB+	Heldex Mo	tore)	
ERRORE PORTA AUSILIARIA AUX2 Marca Haldex Motore [-]	Serie EB+ Modello Generazione 3	ERRORE ACCELEROMETRO Marca Haldex Motore [-]	Serie EB+ Modelio Generazione 1, Generazione 2	Haldex Motore [-]	tore)	
ERRORE PORTA AUSILIARIA AUX2 farca faldex fotore -] [pio Impianto	Serie EB+ Modello Generazione 3 Codice Quato	ERRORE ACCELEROMETRO Marca Haldex Motore [-] Tipo Implanto	Serie EB+ Modelio Generazione 1, Generazione 2 Codice Guasto	Haldex Motore T-J		

RIMORCHIC	SFRENATO	DOPO UNA	LUNGA	SOSTA

Marca	Serie
HaldexWabco, tutti	ABSTutti, tutti
Motore	Modello
ſ-1	Generazione 1[-]. tutti

Soluzione per la riparazione dei guasti

APP

Pagina di Ricerca: ricerca libera

					_	
~	Seleziona sigla impianto	~	Seleziona codici	~		
~	Seleziona serie	~	Seleziona modello	~	Seleziona motore	
				Inserisci il codice gua	sto, Marca o altro	
		Seleziona la Marca				
		APPLICA FILTRI DI RICERCA AVANZATA				
	~	Inserisci il codice guasto, Ma	arca o altro		CERCA	
		relativi Filtri				
		Utilizza il campo sottostan dell'errore o altri parametri	te per una ricerca semplificata, ins i come marca e motore. Alternativa	erendo una descrizione del problema mente utilizza la ricerca avanzata app	, il codice licando i	
		Ricerca una Sch	ieda Soluzione			
	*	 Seleziona serie Seleziona sigla impianto 	 Seleziona sigla impianto 	 Seleziona sigla impianto 	Seleziona sefe Seleziona sigla impianto Calculation of the seleciona sigla impianto Control of the seleciona sigla impianto Control of the seleciona sigla impianto Control of the seleciona sigla impianto	Image: Section serie Section serie </td

Utilizzando i campi libero di testo presenti sia nella pagina di Ricerca Scheda una Soluzione e nella pagina Visualizzazione Risultati di Ricerca si può avviare una ricerca inserendo una qualsiasi parola o gruppo di parole.

Il sistema ricerca esattamente i caratteri inseriti. Evitare combinazioni di parole lunghe per evitare di ricevere un numero nullo di risultati (ad es. Il motore non si accende)



Scheda Caso Risolto

Tasti sfoglia per passare rapidamente da una scheda all'altra

Sigla impianto

Codici guasto corrispondenti (riportati con le diverse modalità presenti nei vari strumenti di diagnosi



scheda

Lista veicoli per i quali la scheda è valida

Nome dell'impianto interessato



Descrizione del problema segnalato

Scheda Caso Risolto

Descrizione della soluzione applicata

Providence.					
Marca	Serie	Motore	Modello		
DAF	CF (E6) MY13	MX-11, MX-13	CF 290CF 510, <u>tutti</u>		
Sigla impianto	Codice Guasto	Tipo Impianto			
EMAS	600-01 630-31	Asse sterzante aggiunto			
DESCRIZIONE DEL PROBLEMA		CAUSA			
 Il mezzo ha l'asse sterzante aggiunto posteriore che è bloccato e non si muove. In centralina sono presenti 2 anomalie: 600-01 Pressione di centraggio troppo bassa. Ne derivano i sintomi seguenti: - L'assale trainato si trova nella posizione intermedia e non sterza più 630-31 Pressione di centraggio troppo bassa 		Uurante la procedura di inizializzazione vengono identificati 2 guasti: 20 La valvola proporzionale controllo sterzo viene alimentata in assenza di azionamento della centralina (la valvola ha un assorbimento > 39 mA) 22 La valvola proporzionale controllo sterzo non è collegata o è in cortocircuito a massa (la valv ha un assorbimento < 39 mA). Le anomalie quindi riportano all'elettrovalvola proporzionale sterzo che si trova sul gru elettroidraulico dello sterzo posteriore.			
SOLUZIONE DEL PROBLEMA			ALLEGATI		
	alvola proporzionale starzo à stata controllata la resistanza elettrica	del componente identificando un			

Nella parte inferiore ci sono le informazioni relative al guasto: Descrizione del problema, Cause, Soluzione ed eventuali allegati. Lista delle cause che hanno determinato il problema

Allegati presenti (foto componente, schema elettrico, ecc



Pulsanti di Navigazione

Sulla barra superiore a sinistra e a destra sono presenti 2 pulsanti di comando

< Torna indietro	 Tornaindietro Visualizzazione F 	Risultati di Ricerca				Inserisci il codice guasto, Marca o altro	G≯	
	FILTRI DI RICERCA AVANZATA Castiano Q. [NA Marcopolio Mercodec Benz Matuolahi FUSO Neoplan RALLENTATORE E CRUISE CONTROL N Marco Cestano Moroise D2066 Londz. D22666 Londs, (until	X Seleziona serie	SPIA MOTORE ACCESA, MOTORE Marca Ceetano Notos D2066 LOHZ2, D2066 LOHZ8, Inclin	IN RECOVERY Date Fenk II (telaio MAN R33)_Winner (telaio MAN R33) Moseta 19-950, 19-00	Seleziona motore	Implanto (es. EDC. ECM, FFR. EBS ecc.)	Codice Guesto APPLICA FILTRI	
Tasto di torna alla pagina precedente	Tipo Impianto Interfaccia velcolo-motore	Codee Buarto	Too Inguinto Intezione diesel	Codee Guarto 03778, 03778, 03760, 3778, 3778, 3780	Elementi per pagina – Elementi da 1 a 2 di 2		Tastodil	_ogout



Reset della password

Cliccando su Hai dimenticato la password? Ti sarà richiesto di inserire la mai registrata e ti verrà inviato un link all'indirizzo email corrispondente.





SIGNED BY ALGORITMA SRL

Utilizzando il link si accede ad una schermata che permette di modificare la password.

Accedi

Hai bisogno di assistenza? si



FORM richiesta informazioni

Utilizzando il FORM RICHIEDI INFORMZIONI è possibile ricevere informazioni in merito a quanto non presente nella seguente guida, informazioni sulla copertura, informazioni commerciali ed altro.







Buona Navigazione!

www.apptofix.com

Versione 2.0